

【 珠洲市内通学路の要対策箇所一覧 】

【宝立小中学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道73号線	珠洲市宝立町地内	道路が曲がっていて見通しがわるい	スクールゾーン標識の設置	珠洲市
国道249号線	珠洲市宝立町地内	国道に横断歩道がなく危険	横断歩道の設置	珠洲警察署

【上戸小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道56-1号線	珠洲市上戸町地内	押しボタン信号が設置されているが車の往来が多い	安全教育の実施	珠洲市
国道249号線	珠洲市上戸町地内	車の往来が多い	安全教育の実施	〃

【飯田小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道27号線	珠洲市飯田町地内	横断歩道がなく、見通しもわるい。	路面表示の塗り直し、スクールゾーン標識の設置	珠洲警察署、珠洲市
市道120-2号線	珠洲市飯田町地内	車の往来が多く、道を横切る際に危険	安全教育の実施	〃

【直小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道2号線	珠洲市野々江町地内	自動車・歩行者用の信号が同一で危険	安全教育の実施	珠洲市
市道143号線	珠洲市野々江町地内	小屋が倒れる危険あり	安全教育の実施	珠洲市

【若山小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道31号線	珠洲市若山町地内	白線がなく、広がって歩きやすく危険	外側線等の設置	珠洲市
国道249号線	珠洲市若山町地内	信号機が見えにくい。	信号機の交換	珠洲警察署

【正院小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
県道 粟津正院線	珠洲市正院町地内	スピードを落とさない車が多く危険	路面表示の塗り直し	珠洲警察署
県道 粟津正院線	珠洲市正院町地内	スピードを落とさない車が多く危険	徐行などの安全看板を設置	珠洲市

【蛸島小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
主要地方道 大谷狼煙飯田線	珠洲市蛸島町地内	歩道が狭く段差があり危険	歩道の段差解消	県土木
市道15号線	珠洲市蛸島町地内	横断歩道が少なく危険	横断歩道の設置	珠洲警察署

【みさき小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
県道 大谷狼煙飯田線	珠洲市三崎町粟津地内	路肩が狭く、蓋がない道路側溝が危険	蓋付側溝に取り替え	県土木

【西部小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道391号線	珠洲市大谷町地内	木々に囲まれており夕暮れ時には危険。	防犯灯及び安全看板の設置	珠洲市

通学路対策箇所図【宝立小中学校】

【合同点検対策メンバー】

市教育委員会、県土木、
珠洲警察署、市建設課



: 要対策箇所

【現状及び危険内容】

・宝立公民館から通学する場合、国道に出た箇所に横断歩道がないため狭い左側を通行しなければならない。

対策後



【対策内容】

- ・スクールゾーン標識の設置。
(市教育委員会)
- ・横断歩道の設置。(珠洲警察署)

【現状及び危険内容】

・道路が曲がっていて見通しがわるい。

対策後



【対策内容】

- ・スクールゾーン標識の設置。
(市教育委員会)



通学路対策箇所図【上戸小学校】

【現状及び危険内容】

・清水、永田中交差点、中谷医院
交差点付近の交通量が多く危険。



【対策内容】

- ・交通ルールの遵守等指導。
(市教育委員会)
- ・交通安全教室の実施。
(教育委員会・珠洲警察署)



【合同点検対策メンバー】
市教育委員会、県土木、
珠洲警察署、市建設課

● : 要対策箇所

通学路対策箇所図【飯田小学校】

【現状及び危険内容】

- ・登下校の道を横断する児童が多いが、横断歩道がなく見通しもわるい。



対策後


【対策内容】

- ・スクールゾーン標識の設置。
(市教育委員会)
- ・外側線等の塗り直し。
(珠洲警察署・市建設課)

【合同点検対策メンバー】

- 市教育委員会、県土木、珠洲警察署、市建設課

● : 要対策箇所



【現状及び危険内容】

- ・国道から脇道への交通量が多く、道を横切る際に危険。



【対策内容】

- ・安全教育の実施。
(市教育委員会・珠洲警察署)

通学路対策箇所図【若山小学校】

【現状及び危険内容】
 ・横断歩道の信号が見えにくい。

対策後



【対策内容】
 ・信号機の交換。(珠洲警察署)

【合同点検対策メンバー】
 市教育委員会、県土木、
 珠洲警察署、市建設課

 : 要対策箇所



【現状及び危険内容】
 ・県道の手前に白線がないので、うっかり
 広がって歩きやすく危ない。

対策後



【対策内容】
 ・交通ルールへの遵守等指導。
 (市教育委員会)
 ・外側線、停止線の設置。(市建設課)

通学路対策箇所図【正院小学校】

【合同点検対策メンバー】
 市教育委員会、県土木、
 珠洲警察署、市建設課

 : 要対策箇所

【現状及び危険内容】
 ・通学路が交差する道路だが、スピードを落とさない車が多い。



【対策内容】
 ・飛び出し注意、徐行願いますの看板を設置。(市教育委員会)
 ・路面表示の塗り直し。(珠洲警察署)



【現状及び危険内容】
 ・スピードを落とさないで通学路を通過する車が多い。



【対策内容】
 ・路面表示の塗り直し。
 (珠洲警察署)

通学路対策箇所図【蛸島小学校】

【合同点検対策メンバー】
 市教育委員会、県土木、
 珠洲警察署、市建設課

 : 要対策箇所

【現状及び危険内容】
 ・7又路の交差点であるが、横断歩道が、
 県道に2箇所しかなく、危険である。



【対策内容】
 ・横断歩道の設置。(珠洲警察署)
 ・交通安全教室の実施。
 (市教育委員会・珠洲警察署)



【現状及び危険内容】
 ・歩道の幅が狭く、段差があり危険。

対策後



【対策内容】
 ・歩道の段差解消。(県土木)

通学路対策箇所図【みさき小学校】

【合同点検対策メンバー】
市教育委員会、県土木、
珠洲警察署、市建設課

 : 要対策箇所

【現状及び危険内容】
・路肩が狭く、側溝のフタもないた
めに危険。

対策後



【対策内容】
・蓋付き側溝に取替。(県土木)

【現状及び危険内容】
・路肩が狭く、側溝のフタもな
いために危険。

対策後



【対策内容】
・蓋付き側溝に取替。(県土木)



