

平成26年度
「通学路安全推進事業」
連絡協議会
報告書

珠洲市教育委員会

平成26年9月29日(月)
通学路安全点検を実施 計5箇所


○点検箇所

宝立小学校区 1箇所(春日野地区:市道10号線)

飯田小学校区 3箇所(若山川沿い道路:河川管理道路)
(春日神社前:市道120-1号線)
(晴気台へ向かう道路:市道581号線)

若山小学校区 1箇所(飯田町北交差点:国道249号)

点検箇所図



宝立小学校区 (春日野地区:市道10号線)



内容

街灯が少なく、側溝と道の境も見えにくい。

対策

道路側線・スノーポールの設置。

飯田小学校区 (若山川沿い道路:河川管理道路)



内容

川に転落する危険があるため防護柵等を設置してほしい。

対策

転落時危険が伴うことから防護柵を設置する。

飯田小学校区 (春日神社前:市道120-1号線)



内容
薄暗く見通しが悪い。

対策
街灯設置を検討する。

飯田小学校区 (コーポ晴気台へ向かう道路:市道581号線)



内容
樹木が茂り街灯も少ない。

対策
樹木については対応済。新たな街灯設置については、検討する。

若山小学校区 (飯田町北交差点:国道249号)

内容

歩道が狭く大型車が走行するため交通事故の危険性が高い。

対策

歩道拡幅が最適であるが、民家が立ち並んでいることから早期対応は難しい。歩車道段差の解消を行い歩道の利便性を図る。



通学路安全推進事業連絡協議会 危険個所対策結果

○宝立小学校区

- ・春日野地区：市道10号線
道路側線・スノーポールの設置。

○飯田小学校区

- ・若山川沿い道路：河川管理道路
転落防護柵の設置。
- ・春日神社前：市道120-1号線
街灯設置を検討する。
- ・晴気台へ向かう道路：市道581号線
新たな街灯設置を検討する。

○若山小学校区

- ・飯田町北交差点：国道249号
歩車道段差の解消を行い歩道の利便性を図る。

- 各学校において、学校安全推進アドバイザーや関係機関等と連携した安全教育を実施する。