

平成28年度
「通学路安全推進事業」
連絡協議会
報告書

珠洲市教育委員会

平成28年8月31日(水)

通学路安全点検を実施 計6箇所

○点検箇所

蛸島小学校区 1箇所

(主要地方道大谷狼煙飯田線 五叉路)

みさき小学校区 4箇所

(主要地方道大谷狼煙飯田線 三叉路(学校横))

(主要地方道大谷狼煙飯田線 三叉路)

(市道15号線、17号線)

(市道17号線、430号線、669号線 変形交差点)

大谷小中学校区 1箇所

(国道249号(学校前))

点検箇所図



蛸島小学校区 (主要地方道大谷狼煙飯田線 五叉路)

内容
五叉路になっているため、
横断する際に危険が伴う。



対策
外側線、路面標示の塗り直しを
実施予定。

みさき小学校区 (主要地方道大谷狼煙飯田線 三叉路(学校横))

内容

交通量が多いため、横断する際に危険が伴う。



対策

外側線の塗り直し、路面標示の設置を実施済み。横断歩道の塗り直しを実施予定。

みさき小学校区 (主要地方道大谷狼煙飯田線 三叉路)

内容

横断歩道がないため、横断する際に危険が伴う。



対策

交通量等の関係から横断歩道の設置は困難なため、学校において交通安全教育を継続実施。

みさき小学校区 (市道15号線、17号線)

内容

カーブ状の道路であり、スピードを落とさず走行する車があるため、危険が伴う。



対策

中央線の塗り直し、警戒標識、路面標示の設置を実施予定。

みさき小学校区 (市道17号線、430号線、669号線 変形交差点)

内容

変形交差点であるため、横断する際に危険が伴う。



対策

横断歩道の移設を実施予定。それに伴う一時停止標識、路面標示の設置を検討。

大谷小中学校区 (国道249号(学校前))

内容

大谷峠からスピードを落とさず走行してくる車があるため、横断する際に危険が伴う。



対策

歩行者用押しボタン式信号機、安全看板の設置を実施済み。