

平成29年度
「通学路安全推進事業」
連絡協議会
報告書

珠洲市教育委員会

平成29年8月29日(火)

通学路安全点検を実施 計5箇所

○点検箇所

三崎中学校区 5箇所

(主要地方道大谷狼煙飯田線(引砂地内)、
市道669号線)

(主要地方道大谷狼煙飯田線(高波地内))

(主要地方道大谷狼煙飯田線(伏見地内))

(主要地方道大谷狼煙飯田線(小泊地内))

(主要地方道大谷狼煙飯田線(粟津地内))

平成29年11月27日(月)

通学路安全点検を実施 計1箇所

○点検箇所

若山小学校区 1箇所

(国道249号(延武地内～火宮地内))

点検箇所図



三崎中学校区 (主要地方道大谷狼煙飯田線(引砂地内、市道669号線))

内容

緩いカーブになっており、スピードの速い車や中央線をはみ出して走行する車があるため、横断する際に危険が伴う。



対策

外側線の塗り直しを実施予定。
中央線の実線への変更を検討。

三崎中学校区 (主要地方道大谷狼煙飯田線(高波地内))

内容

道幅が狭く、急カーブで見通しが悪いため、危険が伴う。



対策

警戒標識の設置や外側線及び中央線の位置変更をみちづくり協議会へ要望。

草刈り及び枝打ちの定期実施。

三崎中学校区 (主要地方道大谷狼煙飯田線(伏見地内))

内容

橋の幅が狭く、カーブで見通しが悪いため、危険が伴う。



対策

外側線の塗り直しを実施予定。
歩行者や自転車の数が多い
ため通行用橋の設置は困難。
外側線の位置変更をみちづくり
協議会へ要望。

三崎中学校区 (主要地方道大谷狼煙飯田線(小泊地内))

内容

外灯（防犯灯）が少く、明るさが十分でないため、危険が伴う。



対策

電気料が地元負担となることに合意した上で外灯の増設を検討。

三崎中学校区 (主要地方道大谷狼煙飯田線(栗津地内))

内容
道幅が急に狭くなっている
ため、危険が伴う。



対策
道路の拡幅、水路の改修、路面
標示の設置をみちづくり協議会
へ要望。

若山小学校区 (国道249号(延武地内～火宮地内))

内容

歩道に多くの段差があり、
路肩も狭いため、危険が伴
う。



対策

歩道の段差解消、路肩の拡幅を
複数年計画で実施予定。