

平成27年度
「通学路安全推進事業」
連絡協議会
報告書

珠洲市教育委員会

平成27年8月27日(木)

通学路安全点検を実施 計8箇所

○点検箇所

若山小学校区 3箇所(主要地方道 バス停付近)
(若山町火宮地内 火宮川)
(市道・県道 高屋・出田線)

直小学校区 4箇所(市道505号線:舗装)
(市道505号線:街灯)
(市道56号線 横断歩道)
(主要地方道 信号機)

正院小学校区 1箇所(市道171号線 交差点)


点検箇所図



若山小学校区 (主要地方道 珠洲・里山線)

内容

歩道もなくカーブが多い。
また車がスピードを出すため危険。



対象児童宅


バス停

対策

道路の拡幅工事計画があるが、近年実施する予定ではないため、通学児童看板で対応




若山小学校区 (火宮川)



内容
道路に面した川に柵がなく児童の転落の恐れ。

対策
平成27年度末までに児童及び周辺
住民転落防止のため柵を新設する。

若山小学校区 (市道325号線、県道 高屋・出田線)



対策

危険箇所を優先し設置済であり、残りの部分についても順次施行する。

内容

道路側線が消えているところがあり、側線自体が無い箇所がある。

直小学校区 (市道505号線)

内容

未舗装であるため通学路に指定できない。

対策

舗装工事を前向きに検討する。整備後、通行規制も検討する。



直小学校区 (市道505号線)


内容

照明不足により帰宅時の通学に危険が生じる。

対策

設置費及び電気代等の地元負担が生じるため協力を依頼する。

街灯設置箇所



直小学校区 (主要地方道 大谷・狼煙・飯田線)


内容

車の通行量が多く横断歩道はあるが信号が無い。



対策

PTA・地元ボランティアの協力を依頼し交通安全の徹底を図る。
信号機の設置についても検討する。



直小学校区 (市道56号線)

内容

車の通行量が多く、道路を横断する際、横断歩道がないため危険である。



対策

PTA・地元ボランティアの協力を依頼し交通安全の徹底を図る。

正院小学校区 (市道171, 173, 174号線)

内容

変則交差点のため児童の通学が危険。



対策

平成27年度末までに運転者を注意喚起する区画線を設置する。