

令和2年度  
「学校安全総合支援事業(交通安全・生活安全)」  
実践委員会

珠洲市教育委員会

# 令和2年9月15日(火) 通学路安全点検を実施 計12箇所

## 【緑丘中学校区】 4箇所

ファミリーマート珠洲野々江店 付近

国道249号すずなり西交差点の信号待ち待避所

フードセンターはまおか 付近

国道249号（鈴内口バス停付近）

## 【直小学校区】 2箇所

市道151号線（小学校前）

市道505号線（日本発酵化成(株)裏）

## 【蛸島小学校区】 2箇所

蛸島駐在所前

主要地方道大谷狼煙飯田線

## 【正院小学校区】 4箇所

JAすずし正院支店前交差点

旧正院駅前

正院交差点から飯川橋までの歩道

三社口通り付近

# 点検箇所図




# 【緑丘中学校区】

## 野々江町地内(ファミリーマート珠洲野々江店付近)

### 内容

歩行者用信号と車両用信号の青の時間が一部重なり危険な状況。



### 対策

横断歩道の場所も含め検討する。

# 【緑丘中学校区】

## 国道249号すずなり西交差点の信号待ち待避所

内容  
待避所としては非常に狭く危険である。



対策  
待避所を確保する。

# 【緑丘中学校区】

## 「フードセンターはまおか」から昭和橋方面へ抜ける小路


### 内容

小路から一旦停止線を越えて飛び出してくる自動車が多く、危険な経験をしている生徒がいる。



### 対策

停止線を下げて対応する。



# 【緑丘中学校区】

## 国道249号鈴内口バス停付近(すえひろ前辺り)の歩道



# 【直小学校区】 市道151号線で交通量の多い学校前





## 【直小学校区】

### 市道505号線で狭い道路(日本醗酵化成(株)裏)

#### 内容

道幅が狭く、両側に蓋のない側溝があり大変危険である。児童が側溝に足を踏み落としていた。



#### 対策

交通規制、路側帯を引く、道路拡幅、区画線を水路と併せる等を検討する。

# 【蛸島小学校区】 小学校から蛸島駐在所前の歩道

内容  
歩道の白線が消えかかっている。


対策  
白線を引き対応する。



# 【蛸島小学校区】 主要地方道大谷狼煙飯田線の歩道

内容  
歩道の白線が消えかかっている。

対策  
白線を引き対応する。



# 【正院小学校区】 JAすずし正院支店前の交差点

内容  
四差路になっており、通勤時は  
交通量も比較的多い。



対策  
必要な道路標示、ミラー等あり。  
学校において児童への交通安全  
指導を引き続き実施する。

# 【正院小学校区】 旧正院駅前

内容  
人通りが少なく、人目も少ない。



対策  
巡回を実施し対応する。

# 【正院小学校区】 正院交差点から飯川橋までの歩道及び三社口通り

内容  
歩道がなく、車の通行量の割には狭い歩道である。



対策  
白線を引き対応する。

